



# 修理メニュー



## トイレ

- パッキン交換 . . . 3,000円～
- ボールタップ交換 . . . 10,000円～
- フロートゴム交換 . . . 5,000円～
- つまり (便器脱着なし) . . . 5,000円～
- つまり (〃脱着あり) . . . 16,000円～
- ウォシュレット取替 . . . 10,000円～
- その他 . . . 別途見積

## その他

- 漏水調査・修理 . . . お打合わせの上
- 排水管つまり(屋外) . . . 8,000円～
- 排水管つまり(屋外) . . . 20,000円～

※高圧洗浄機使用時



## キッチン・浴室

- 水栓金具取替 . . . 10,000円～
- 排水つまり . . . 5,000円～
- 排水管取替 . . . 8,000円～
- 単水栓取替 . . . 5,000円～
- パッキン交換 . . . 3,000円～
- その他 . . . 別途見積



## 洗濯・洗面

- 水栓金具取替 . . . 10,000円～
- 排水つまり . . . 5,000円～
- 排水管取替 . . . 6,000円～
- その他 . . . 別途見積

※部品代は別途、上記金額は税別価格です。  
 ※修理内容や金額はお客様としっかりとお打合わせの上  
 工事させていただきます。



# 取替例

## 標準施工費 10,000円(税別)



GGシリーズ  
壁付シングル混合水栓

TKS05312J ㊞ ¥27,600

スノバウト220mm



GGシリーズ  
台付シングル混合水栓

TKS05302J ㊞ ¥30,500

φ37 上面施工 フレキホース

見積もり無料です!

定価 30,500円

商品代 16,770円(税別)

定価 27,600円

商品代15,180円(税別)

手洗あり



## <TOTO>ヒュアリストQR

便器 / CS232B 定価43,300円  
 タンク / SH233BA 定価58,700円  
 便座 / TCF6553AK 定価129,800円  
 セット合計231,800円

商品代 138,430円(税別)

標準施工費 28,000円(税別)

手洗あり



## <TOTO>ヒュアリストEX

便器 / CS400B 定価57,500円  
 タンク / SH401BA 定価63,800円  
 便座 / TCF4833AKS 定価188,600円  
 セット合計309,900円

商品代 210,730円(税別)

標準施工費 28,000円(税別)



## (株) シンで出来る事

水漏れやつまり等の修理や部品交換、蛇口・ウォシュレット・便器・洗面台の取替、

ユニットバス・システムキッチンなどのリフォーム工事

下水道切替工事、給排水衛生工事一式

その他、お気軽にお問合わせ下さい!!